



REPARTO SICUREZZA STRADALE SEZIONE MOTOCICLISTI

N. _____

OGGETTO : VERBALE DI VERIFICA DI FUNZIONALITA' DEL DISPOSITIVO "TELELASER TRUCAM HD"

In data 25 gennaio 2023 alle ore 10,56 in località Bologna, Via dell'Industria fronte civico n. 2 i sottoscritti Sovrintendente di Pol. Loc. Giovannini Guido matr. 179 e Sovrintendente di Pol. Loc. Grondona Maurizio matr. 349 in servizio presso Corpo di Polizia Locale di Bologna - Reparto Sicurezza Stradale - Sezione Motociclisti hanno effettuato le prove per la verifica di funzionalità INIZIALE del dispositivo TELELASER TRUCAM HD TC010149 approvato dal Ministero II.TT con decreto n.0000242 del 5 Luglio 2018 e distribuito in Italia da ELTRAFF S.R.L.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti previsti dal capo 5 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n.282 del 13 Giugno 2017 recante disposizione per "Verifiche iniziali e periodiche di funzionalità e di taratura delle apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità",

DICHIARANO

- [X] di aver preso visione del Certificato di Taratura n. LAT 101 K524_2022_ACCR_VX del 29/11/2022 relativo al dispositivo in oggetto;
[X] di aver preso visione della Dichiarazione di Collaudo e Conformità o di Manutenzione Periodica n. 0071/2023 del 11/01/2023 relativa al dispositivo in oggetto;
[X] di aver installato o di aver verificato la corretta installazione del dispositivo secondo le indicazioni fornite da ELTRAFF S.R.L. e prescritte nel Manuale d'uso e manutenzione;
[X] di aver verificato che il dispositivo sia integro e le iscrizioni regolamentari siano presenti ed integre;
[X] di aver verificato che i sigilli siano integri e correttamente collocati;
[X] di aver effettuato le operazioni di diagnosi riportate di seguito:

Table with 4 columns: Test Name, ESITO, POSITIVO, NEGATIVO. Rows include AUTOTEST, TEST DEL DISPLAY INTERNO, TEST A VELOCITA' ZERO E DISTANZA PREFISSATA, TEST DI ALLINEAMENTO MIRINO, TEST DI ALLINEAMENTO TELECAMERA.

- [X] di aver abbassato il limite di cattura così da simulare delle vere infrazioni;
[X] di aver effettuato le operazioni di verifica funzionale riportate di seguito:

Table with 4 columns: Test Name, ESITO, POSITIVO, NEGATIVO. Rows include VERIFICA DI MISURA DELLA VELOCITA', NUMERO VEICOLI OGGETTO DI RILEVAMENTO SOPRA IL LIMITE DI CATTURA (TOTALE) (min.20): 25, NUMERO IMMAGINI ACQUISITE CORRETTAMENTE 25, % IMMAGINI ACQUISITE (FOTOGRAFATE/TOTALE): ESITO: [X] >= 95%, [] < 95% NEGATIVO.

Ai sensi del capo 5 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n.282 del 13 Giugno 2017

SI ATTESTA

- [X] che il dispositivo in oggetto funziona correttamente in quanto tutte le operazioni di diagnosi e verifica hanno dato esito positivo e che lo stesso, durante l'effettuazione delle prove, non ha fornito indicazioni palesemente errate o indicazioni difformi da quanto prescritto dal punto 5.6 dell'allegato al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n.282 del 13 Giugno 2017.
[] che il dispositivo in oggetto NON funziona correttamente in quanto almeno una delle operazioni di diagnosi e verifica ha dato esito negativo o che lo stesso, durante l'effettuazione delle prove, ha fornito indicazioni palesemente errate o indicazioni difformi da quanto prescritto dal punto 5.6 dell'allegato al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n.282 del 13 Giugno 2017.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in data:

25 gennaio 2023

I verbalizzanti:

Handwritten signatures of the officers: Giovanni di P.L. and Sovr. di P.L. Maurizio Grondona.