


 SODI SCIENTIFICA Calenzano - FI AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV GL = ISO 9001 =	CHECK LIST Verifica funzionalità	Rev 00 05/10/2017
	Misuratori di velocità in modalità istantanea	Emesso Sodi R.

Modello apparecchio	☐ Autostop HD – Omol. (DM Prot. 4164 del 03/08/2017) ☐ Autovelox 104/C2 – Omol. (DM Prot. 1123 del 18/05/2005) ☐ Autovelox 104/E – Omol. (DM Prot. 903 del 27/06/2006) ☒ Autovelox 105/SE– Omol. (DM Prot. 1122 del 16/05/2005) ☐ Autovelox 106– Omol. (DM Prot. 0003758 del 06/08/2014)
----------------------------	--

Data:	12/05/23
Luogo (comune, provincia, strada, km)	BOLOGNA DIR VIALE PANZACCHI SAVENECCA
Eseguita da:	Luca Settecase
Tipo verifica:	☐ Iniziale ☒ Periodica
Matricola (rilevatore / CPU)	947669 / 947783
Certificato di taratura	Autovelox 105 SE-05-05-23-947669 N. Del: 05-05-23
Installazione eseguita secondo le prescrizioni del manuale d'uso e manutenzione:	☒ SI ☐ NO
Verificato sigilli integri e correttamente collocati:	☒ SI ☐ NO
Diagnosi prescritte dal manuale d'uso e manutenzione prima dell'inizio delle attività di verifica:	☒ Effettuate ☐ Non effettuate
Impostato limite di velocità per il rilevamento dei veicoli al minimo possibile:	Limite non impostabile
Orario di inizio e fine verifica:	dalle ore: 09 33 43 alle ore: 10 20 29
Totale veicoli rilevati:	n. veicoli: 20

Esito della verifica:	☒ Positivo ☐ Negativo
Data: 12/05/23	Firma: 

 SODI SCIENTIFICA Calenzano - FI AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV GL = ISO 9001 =	CHECK LIST Verifica funzionalità	Rev 00 05/10/2017 Emesso Sodi R.
	Misuratori di velocità in modalità istantanea	

A45
 A37
 A36
 A38
 A36
 A37
 A41
 A40
 A37
 A38
 A37
 A32
 A32
 A38
 A48
 A33
 - A35
 A40
 A47
 A36

N. Transito	Veicolo		Immagine acquisita		Immagine corretta		Classificazione veicoli	
	Transitato	Misurato	No(*)	Si	Si	No	Corretta	Non corretta
1	☒	☒	☐	☒	☒	☐	☒	☐
2	☒	☒	☐	☒	☒	☐	☒	☐
3	☒	☒	☐	☒	☒	☐	☒	☐
4	☒	☒	☐	☒	☒	☐	☒	☐
5	☒	☒	☐	☒	☒	☐	☒	☐
6	☒	☒	☐	☒	☒	☐	☒	☐
7	☒	☒	☐	☒	☒	☐	☒	☐
8	☒	☒	☐	☒	☒	☐	☒	☐
9	☒	☒	☐	☒	☒	☐	☒	☐
10	☒	☒	☐	☒	☒	☐	☒	☐
11	☒	☒	☐	☒	☒	☐	☒	☐
12	☒	☒	☐	☒	☒	☐	☒	☐
13	☒	☒	☐	☒	☒	☐	☒	☐
14	☒	☒	☐	☒	☒	☐	☒	☐
15	☒	☒	☐	☒	☒	☐	☒	☐
16	☒	☒	☐	☒	☒	☐	☒	☐
17	☒	☒	☐	☒	☐	☒	☒	☐
18	☒	☒	☐	☒	☒	☐	☒	☐
19	☒	☒	☐	☒	☒	☐	☒	☐
20	☒	☒	☐	☒	☒	☐	☒	☐
21	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
22	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
23	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
24	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
25	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
26	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
27	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
28	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
29	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
30	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
31	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
32	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
33	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
34	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
35	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Totali	20	20	0	20	19	1	20	0
%		100%			95%		100%	
OK		☐ ≥ 95%			☐ ≥ 95%		☐ ≥ 90%	

Nota: La funzionalità OCR, anche se presente, non è oggetto di verifica in quanto sui nostri rilevatori essa non è necessaria ai fini della rilevazione e della misura ma solo di ausilio alla fase di verbalizzazione.

(*) Sotto il limite impostato